

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **221 чел**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд транспортом: электричкой до станции «Единовер»; или автобусом до г. Сатка, затем маршрутным такси «Сатка- Романовка» конечная остановка п. Чулковка.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **станция «Единовер» -1500 м.; от остановки маршрутного такси 150 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **«Единовер» - 20 мин; от остановки маршрутного такси -5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,О,С) ДЧ (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ (Г,У)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С) ДЧ (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,С) ДЧ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С) ДЧ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С) ДЧ(Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О,С) ДЧ (Г,У))

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: : признать временно недоступным для категорий инвалидов (К,О,С), признать ЧАСТИЧНО для категорий инвалидов (Г,У).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки
2	Вход (входы) в здание	Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: Установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки, установка в санитарных комнатах поручней, установка звуковых маячков, установка телефонной связи с диспетчером, установка кабины личной гигиены женщин
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами. Яркая контрастная маркировка, Установка звуковых маячков, Установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Необходимо согласование со специалистами текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Необходимо согласование со специалистами. Текущий ремонт Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, Установка звуковых маячков, Установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки установка в санитарных комнатах поручней, установка телефонной связи с диспетчером, установка кабины личной гигиены женщин,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019-2020**
в рамках исполнения **плана**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Объект нуждается в текущем ремонте**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
Согласование Министерство социальных отношений Челябинской области. Государственная экспертиза Челябинской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» 12 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 3 от «12» 12 2019 г.
3. Решения Комиссии _____ от «12» 12 2019 г.